



DRY LINER

PIANALE D'USURA NON PIU' DISPONIBILE

Il Product Management informa che per i Dry Liner non è più possibile selezionare il seguente codice nel Seco:

W 049.001 pianale d'usura supplementare da 12 mm

Questa versione rimane disponibile soltanto in combinazione con i binari forati sul pianale.

La decisione di questa modifica è stata presa sia per il numero esiguo di richieste (meno dell'1% degli ordini), sia perché con la posa sopra i longheroni e sul pianale standard sussiste il pericolo che questo pianale aggiuntivo non venga disteso in piano. Con la percorrenza da parte dei carrelli elevatori si può arrivare velocemente a fratture nel pianale di usura oppure le teste delle viti si allentano più velocemente.

In linea di principio i formati di pianale disponibili sul Dry Liner stati già ottimizzati ai fini dell'intercambiabilità, analogamente a quelli dei Profi Liner. Inoltre il panale d'usura crea uno scalino nella parte posteriore del mezzo, cosa che può comportare problemi utilizzando i carrelli elevatori.

Solo per utilizzo interno, non divulgabile, salvo modifiche.

Maggio 2022

KRONE COMMERCIAL VEHICLE SE
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, DEUTSCHLAND
Tel.: +49 5951 209-0, Fax: +49 5951 209-98 268
info.nfz@krone.de, www.krone-trailer.com


KRONE
Wir transportieren Zukunft