



## MODIFICA VERNICIATURA PIANTONI CENTRALI

A causa dello sfregamento del telo laterale contro i piantoni centrali, in determinati condizioni di utilizzo dei veicoli, riceviamo talvolta dal mercato la seguente immagine: il telo laterale sfrega contro i piantoni centrali e fa la sua comparsa una ruggine di superficie (v. Fig.1).

Fig. 1: Esempio di ruggine in superficie ai piantoni



Si tratta di un difetto puramente visivo che non ha effetti degni di nota sulla stabilità o su altre caratteristiche rilevanti.

Tuttavia, in accordo con la Direzione commerciale, l'Uff. Qualità ha deciso di adottare la seguente misura migliorativa:

### Verniciatura a polvere di colore nero RAL 9005 in aggiunta al fondo in cataforesi

Per tutti i piantoni centrali laddove il telo laterale tende per motivi costruttivi a sfregare maggiormente (cfr .Tab. 1)

Tab. 1: Tipologia finitura dei piantoni centrali in base alla configurazione.

Tipo di configurazione, da cui deriva la costruzione dei piantoni centrali	Finitura preimpostata dei piantoni centrali
Centinato senza tetto sollevabile, senza sponde laterali	Nero RAL 9005
Centinato senza tetto sollevabile, con sponde laterali	
Centinato con tetto sollevabile, con sponde laterali	
Centinato con tetto sollevabile, senza sponde laterali	Fondo in cataforesi

La modifica è senza supplemento per il colore nero RAL 9005.

Il cambio è stato programmato in automatico per i veicoli Liner 5 con una scadenza produttiva da ca. metà gennaio 2023 in poi. Anche se la descrizione non viene aggiornata, verranno montati i piantoni centrali corretti.

L'adeguamento per il Liner 4, invece, confluirà in tutti gli ordini che verranno inseriti o trasmessi a partire dalla settimana 50/2022 e che verranno costruiti da ca. la metà di gennaio 2023.

Qui vale invece ciò che è riportato nella descrizione costruttiva (Baubeschreibung).

Per quesiti o dubbi l'Uff. Qualità e il Product Management rimangono a disposizione.

Solo per utilizzo interno, non divulgabile, salvo modifiche.  
Dicembre 2022

KRONE COMMERCIAL VEHICLE SE  
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 5951 209-0, Fax: +49 5951 209-98 268  
info.nfz@krone.de, www.krone-trailer.com