

TIPOLOGIA					PREZZO	DOCUMENTAZIONE		CARATTERISTICHE CENTINA											CARATTERISTICHE TELAIO										CARATTERISTICHE SPONDA								
EX-PROPRIETARIO	MARCA	ANNO	TARGA	PRESSO	PREZZO	Docs (libretto)	Data ult.revisione	Tipologia	Sponde h.	Profilo Hupac	alza/abbassa	copri/acopri	doppio piano	teli laterali	n° file di stecche	lungh.	larg. Int.	h. Int. Basso	h. Int. Alto	collo	marca assali	1° sol	3° ster	pneumatici	%gomma residua	freni disco	tasche piantane	porta stecche	porta piantane	lungh. buca coil	porta bancali	porta ruota	GANCI	marca sponda	portata sponda	tipo	
Cerasi Alessandro	Krone	2012	<b>XA855PC</b>	spina	€ 15.000		nov-22	F. BUCA COIL						si	4	13,60	2,48		2,70		SAF	si	no	385/55/22,5		si	7	2		corta			si	si			
Vriesoord	Krone	2012	<b>547801</b>	deposito	€ 11.500		da collaudare	FRANCESE			no	si				13,60	2,48		2,70		BPW	no	no	385/65/22,5		no											
ADM SERVICE SRL	Kasboherer	2011	<b>XA514TY</b>	spina	€ 8.000			FRANCESE			si	si		x	3	13,60	2,48		2,80		SAF	no	no	385/65/22,5	40%	si							si				
Dall'Ara	Schmitz	2008	<b>AE40655</b>	spina	€ 13.000	x	08/04/2021	F. BUCA COIL					si	x	2	13,60	2,48		2,75		Schmitz	no	no	385/65/22,5		si		2		8 mt			si				
Pigozzi	Krone	2007	<b>AE61498</b>	deposito	€ 8.500	x	15/02/2017	FRANCESE								13,60						no	no	445/45/19,5		no											
Pigozzi	Krone	2006	<b>AD96004</b>	deposito	€ 6.000	x		FRANCESE								13,60						no	no	445/45/19,5		no											
Liberini	Schmitz	2006	<b>AD67448</b>	spina	€ 10.000		ott-22	FRANCESE			si	si				13,6	2,48				SAF	si	si	385/65/22,5		si		x						x			
SUD TRASPORTI	KRONE	2003	<b>AC80554</b>	spina	€ 8.000			CENTINATO			no	si		x	2	13,6					BPW	no	si	385/65/22,5		si							x	x			
SUD TRASPORTI	RIBALTA	2000	<b>AB47199</b>	spina	€ 7.000			CENTINATO			no	si		x	2	13,6					BPW	no	si	385/65/22,5		no							x	x			
SUD TRASPORTI	RIBALTA	2003	<b>AC48151</b>	spina	€ 8.000			CENTINATO CON SPONDE	x		no	si		x	2	13,6					BPW	no	si	385/65/22,5		si							x	x			
SUD TRASPORTI	CARDI	1997	<b>AA71000</b>	spina	€ 7.000			CENTINATO			no	si		x	2	13,6					BPW	no	si	435/50/19,5		no							x	x			

TIPOLOGIA					PREZZO		DOCUMENTAZIONE				CARATTERISTICHE TELAIO					CARATTERISTICHE SPONDA			CARATTERISTICHE CASSA							CARATTERISTICHE FRIGO				Note								
EX-PROPRIETARIO	Telaio	Cassa	ANNO	TARGA	Presso	PREZZO	Librett o + ATP	Ultima revisione	Prenotazione Revisione	ATP	pren. ATP	assai sol	3' ster	pneus	% pneus	freni a disco	porta bancal	porta ruota	GANCI NAVE	Marca	Porta a	Tipo	lungh. Ext.	largh. Int.	H. Int.	trasp. carne	trasp. fiori	doppio piano	serranda posteriore		ferma carico	baratta	Sportellini	Marca Frigo	modello frigo	Ore Diesel	Ore Elettric o	
F.LLI CARUSO	Krone	Krone	2018	XA981DT	spina							BPW	no	385/65/22.5		si	si	x					13,60	2,46	2,63								TK	SMX50			il smr lo deve riportare Marino in Sicilia per la vendita	
PRIMAARCO	Krone		2018	XA398EK	spina							BPW	no	385/65/22.5		si		x					13,60	2,46	2,63											cassa modernata		
BIONDI	Schmitz	Schmitz	2010	AF-37481	spina	€ 18.000	x	05/08/2019				ROR	si	385/65/22.5		si	36			Dinolandia	29	retrattile	13,60	2,46	2,63					x	2	Carrier	Mauma 1300	5808	2765			
Trisor	Schwarzmaier		2006	A073506	spina							Mercedes	no		10%	si		si	x				13,60	2,46	2,63													
Trisor	Schwarzmaier	SOR	2006	AE01154	spina							Mercedes	no	385/65	0%	si	32	si	x				13,60	2,46	2,63													
Trisor	Brenna		2004	AD03119	spina								no			si	no	si	x				13,60	2,46	2,63													
Trisor	Brenna		2001	AN91001	spina							BPW	no		0%	si	no	si	x				13,60	2,46	2,63													
Trisor	Carli		1998	AA39602	spina							BPW	no	385/65/22.5	70%	no		si					13,60	2,46	2,63						x		TK	LX 300				
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA994L	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	60%	si	36	si					13,6	2,46	2,63					x			TK	SLX300	4509	0	motore ok - ultimo tagliando 3247 ore - telo tagliato e rotto - 1° sollevabile non funziona	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA995L	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,6	2,46	2,63					x			TK	SLX300	5263	8	motore ok - ultimo tagliando 5360 ore - 1° sollevabile non funziona - telo conduttore aria accorciato	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA997L	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,6	2,46	2,63					x			TK	SLX300	6164	3	ultimo tagliando 4952 ore - motore parte a si ferma - errene mont. Fermoarvio multo	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA998L	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,6	2,46	2,63					x			TK	SLX300	4946	0	tagliando da fare a 5571 - motore porta olio - telo conduttore aria rotto	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA308MX	Manaf							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,6	2,46	2,63								TK	SLX300	5015	1	ultimo tagliando 3040 ore - motore ok - telo rotto - da sostituire pastiglie e un fanalino	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA309MX	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,6	2,46	2,63					x			TK	SLX300	4786	8	motore non parte - telo tagliato - 1° sollevabile non funziona - luci da sistemare - luce sopra e fanale dx rotto - mancino guai di amaro	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA310MX	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,6	2,46	2,63					x			TK	SLX300	4626	1	motore ok - ultimo tagliando 2982 ore - telo aria accorciato	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA311MX	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	50%	si	36	si					13,60	2,46	2,63					x			TK	SLX300	4283	10	motore ok - ultimo tagliando 2265 ore - mancino telo aria - cassa ammaccata - 1° sollevabile non funziona	
RATTINI	Krone	Krone	2020	XA312MX	da ripristinare							Krone	si	385/65/22.5	10%	si	36	si					13,60	2,46	2,63					x			TK	SLX300	4958	0	motore ok - ultimo tagliando 2651 - telo aria tagliato	

EX-PROPRIETARIO	MARCA	ANNO	TARGA	Docs (CDP + libretto e ATP)	presso	Data ult.revisione	pren. Revisione	PREZZO	Tipo Carrozzeria	lungh.	larg. Int.	h. int	marca assali	1° assi lev.	3° sterz.	pneumatici	% gomme residua	fr.a disco	caratteristiche	Note
ISAR SPED	Schmitz	2011	AF91461	x	SPINA	17/05/2021		€ 9.000	RIMORCHIO				SCHMITZ	no	no	385/65/22,5		si	Allestimento casse mobili 20 piedi- ABS - timone - portaruota doppio - assali SCHMITZ -sosp. Ad aria	
Madda srl	A.V.	2001	AC02048	x	via Marocchi	25/11/2017		€ 10.000	CASSONATO RIBALTABILE LATERALE	13,60						385/65/22,5			Cassonato ribaltabile laterale doppia cassa - sponde da 1,5mt (sponda unica)	
Di Fazio	Schmitz	2004	AC58785	x	SPINA			€ 4.000	RIMORCHIO				SAF	no	no	385/65/22,5	40%	si		
Di Fazio	Schmitz	2001	XA8774L	x	SPINA			€ 4.000	RIMORCHIO					no	no	385/65/22,5	0%	si		
Di Fazio	Schmitz	2002	XA185NY	x	SPINA			€ 4.000	RIMORCHIO				SAF	no	no	385/65/22,6	40%	si		

EX-PROPRIETARIO	MARCA	ANNO	TARGA	Docs (CDP + libretto )	presso	Data ult. revisione	pren. Revisione	PREZZO	Tipo Carrozzeria	lungh.	larg. Int.	h. int	portata	marca assali	1° assi lev.	3° sterz.	pneumatici	% gomme residua	fr.a disco	sospensioni	paratia	porte	tetto
Re Sergio	Stas	2003	AB57998	x	spina	04/03/2017		€ 14.000	PIANO MOBILE	13,60			89,00	ROI	no	si	385/65/22,5		si			idraulico	idraulico